

Результаты обследования
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование (вид) объекта филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое
Адрес объекта: 392515 Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Столовое, ул. Чапаева, д.23А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию ширина ворот 7м 30 см, ширина калитки 1м 2 см	Есть	1	6	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет						Ремонт (текущий, капитальный)
1.3	Лестница (наружная)	Нет						Ремонт (текущий, капитальный)
1.4	Пандус (наружный)	Нет						Ремонт (текущий, капитальный)
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «1» сентября 2023г

Результаты обследования 2. Входа (входов) в здание

Наименование (вид) объекта филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое
Адрес объекта: 392515, Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Столовое, ул. Чапаева, д.23А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	2	2	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
2.2	Пандус (наружный)	Нет						Ремонт (текущий, капитальный)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	3	2	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
2.4	Дверь (входная)	Есть	3	5	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
2.5	Тамбур	Есть	4	4	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	нет			Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «1» сентября 2023г

Результаты обследования

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование (вид) объекта филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» вс. Столовое

Адрес объекта: **392515**, Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Столовое, ул. Чапаева, д.23А

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания) Размер двери в спортивную комнату высота 210см, ширина 70см. Размер двери в столовую высота 230 см, ширина 90см.	Есть	5	3	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	нет						Ремонт (текущий, капитальный)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет						Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Состояние	Приложение	Рекомендации
-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	нет			Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «1» сентября 2023г

Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование (вид) объекта филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое

Адрес объекта: 392515 Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Столовое, ул. Чапаева, д.23А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						Ремонт (текущий, капитальный)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации
---	------------------------	------------	---------------------------

	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	нет			Ремонт (текущий , капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «1» сентября 2023г

Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование (вид) объекта филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» вс. Столовое
Адрес объекта: **392515**, Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Столовое, ул. Чапаева, д.23А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната Размер двери высота 2м, ширина 80 см	Есть	10	7	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Гардеробная	Нет						Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	------------------	-------------------	---------------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	нет			Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «1» сентября 2023г

Результаты обследования 6. Системы информации на объекте

Наименование (вид) объекта филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» вс. Столовое
Адрес объекта: **392515** Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Столовое, ул. Чапаева, д.23А

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						Ремонт (текущий, капитальный)
6.2	Акустические средства	нет						Ремонт (текущий, капитальный)
6.3	Тактильные средства	нет						Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	нет			Ремонт (текущий , капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания