

Результаты обследования
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование (вид) объекта МБОУ «Новолядинская СОШ»

Адрес объекта: 392515 Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ,
р.п.Новая Ляда, ул.Школьная, д.22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1,4,5	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		20	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
1.3	Лестница (наружная)	Есть		1	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
1.4	Пандус (наружный)	Есть		3	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И		20	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Результаты обследования
2. Входа (входов) в здание**

Наименование (вид) объекта МБОУ «Новолядинская СОШ»

Адрес объекта: 392515, Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ,
р.п.Новая Ляда, ул.Школьная, д.22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		1	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
2.2	Пандус (наружный)	Есть		3	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		4	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
2.4	Дверь (входная)	Есть		5	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
2.5	Тамбур	Есть		6	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И		1,2,3,4,5	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование (вид) объекта МБОУ «Новолядинская СОШ»

Адрес объекта: 392515, Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, р.п.Новая Ляда, ул.Школьная, д.22

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть		6,7	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть		4,5	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		12	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И		10,11	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования
4. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование (вид) объекта МБОУ «Новолядинская СОШ»
Адрес объекта: 392515, Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ,
р.п.Новая Ляда, ул.Школьная, д.22

№ п/п	Наименование функционального о-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		14	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Гардеробная	Есть						Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И		14	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования
5. Системы информации на объекте

Наименование (вид) объекта МБОУ «Новолядинская СОШ»
Адрес объекта: 392515 Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ,
р. п.Новая Ляда, ул.Школьная, д.22

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть		15	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
6.2	Акустические средства	Есть		16	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
6.3	Тактильные средства	Есть		17	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И		15-17	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

