

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор школы

Т.В.Попова

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое

«1» сентября 2023 г

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое

1.2. Адрес объекта: 392516 Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Столовое, ул. Чапаева д.23А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - 4 этажа, 1649 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11720 кв.м

1.4. Год постройки здания - 1983, последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июль 2024г, капитального - нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в с. Столовое, филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, п. Новая Ляда, ул. Школьная д.22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Путь следования к объекту от остановки «Центр» (на пассажирском маршруте №106 «Тамбов – с. Столовое») на ул. Чапаева, д.23А

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300м

3.2.2 время движения (пешком) – 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*) - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*) - визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет*)

Перепады высоты на пути следования отсутствуют; при входе в здание - есть (вход в здание по лестнице в 5 ступеней).

Их обустройство для инвалидов на коляске: (*да, нет*) - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	3	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	6-9	1,3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	5	3
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	1	7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	нет	нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	нет	нет

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В июле - августе 2023г был произведен текущий ремонт здания филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое с целью создания условной доступной среды для инвалидов отдельных категорий Санитарно - гигиенические помещения:

туалетная комната - (доступны полностью всем) - соответствуют требованиям СанПиНа. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) в здании оснащены соответствующими указателями. Ежегодно в здании школы проводится текущий ремонт. В школе работает медицинский кабинет. Медицинская сестра регулярно следит за состоянием здоровья обучающихся.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий , капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий , капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий , капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий , капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий , капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий , капитальный)
8.	Все зоны и участки	ремонт (текущий , капитальный)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 01.09.2019г, 01.09.2020г, 15.01.2021 на сайте МБОУ «Новолядинская СОШ» Тамбовского района <https://shkolanovolyadinskaya-r68.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___3___ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____5_____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Директор школы: _____ Т.В.Попова

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ___ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название) _____