

Результаты обследования
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование (вид) объекта Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Большая Липовица

Адрес объекта: 392521 Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Б.Липовица, ул. Советская, 89

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1	да			Ремонт (текущий, капитальный)
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		2	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
1.3	Лестница (наружная)	нет		0	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
1.4	Пандус (наружный)	нет		0	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
1.5	Автостоянка и парковка	нет		0				Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД	0	2	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание

Наименование (вид) объекта Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Большая Липовица

Адрес объекта: 392521 Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ с. Б.Липовица, ул. Советская, 89

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		0	нет			Ремонт (текущий, капитальный)
2.2	Пандус (наружный)	нет		0	нет			Ремонт (текущий, капитальный)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да		3	нет			Ремонт (текущий, капитальный)
2.4	Дверь (входная)	есть		4	нет			Ремонт (текущий, капитальный)
2.5	Тамбур	есть		0	нет			Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	1	1	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования

3 Пути (путей) движения внутри здания, в т.ч. путей эвакуации)

Наименование (вид) объекта Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Большая Липовица

Адрес объекта: 392521 Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Б.Липовица, ул. Советская, 89

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		5	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		6				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет			Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД		2, 3	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование (вид) объекта Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Большая Липовица

Адрес объекта: 392521 Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Б.Липовица, ул. Советская, 89

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да		8-9				
4.2	Зальная форма обслуживания	да		10,11,12	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД	2,3,4	2,3	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование (вид) объекта Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Большая Липовица

Адрес объекта: 392521 Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, с. Б.Липовица, ул. Советская, 89

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	9	7	Нет			Ремонт (текущий, капитальный)
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	0	0				
5.3	Гардеробная	есть	8	0				Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД		13	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования
6. Системы информации на объект

Наименование (вид) объекта Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Большая Липовица

Адрес объекта: 392521 Тамбовская область, Тамбовский район, с. Б.Липовица, ул. Советская, 89

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						Ремонт (текущий, капитальный)
6.2	Акустические средства	нет						Ремонт (текущий, капитальный)
6.3	Тактильные средства	нет						Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Фото №1



Фото № 2



Фото № 3

